



ООО «УК «Дом Сервис»

ИНН 3811133720 КПП 381101001

р/с 40702810218350011691 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск ОСБ № 8586 к/с 3010
1810 9000 0000 0607 БИК 042520607

Юр. адрес 664075, Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202
Факт, адрес: г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, д. 100/2

Приказ № 24-П

г. Иркутск

« 15 » июля 2014 г.

*«О перерасчете за коммунальные услуги по ЖК «Луговое» по адресу: г.Иркутск,
ул.Медовая,, д.1, кв.63.*

На основании заявок диспетчеру и составленного акта обследования мастером участка
по ЖК «Луговое» по адресу: г.Иркутск, ул.Медовая, д.1, кв.63.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Бухгалтерии ООО «УК «Дом Сервис» за период с 19.05.2014г.по 21.05.2014г. произвести
снятие за тепловую энергию для подогрева в размере 13,12 рублей
(т.е.2,5м3/31дн.*3дн.*0,055 Г/кал/м3*986,16 руб/Гкал).

Генеральный директор О О О «УК «ДомСервис»

В.О.Воловик

Акт.

Обследования технического состояния помещения

«02» 07 2014 г.

г. Иркутск

Комиссия в составе представителей:

Представитель МК "Луговое" Корнилов И.В.
Инженер-энергетик ООО УК "Восток Сервис" Рудасов С.А.
Слесарь-сантехник МК "Луговое" Рудасов С.В.

В присутствии

Произвели обследование технического состояния квартиры № 33 (по заданию диспетчера)
Расположенной по адресу: р.п. Марково, ул. Мероная дом № 1.
В результате обследования установлено:

После обращения поручи КВС 19.05.14
вышел из строя (сломался) циркуляционный
насос марки GRUNDFOS. 20.05.14 был
приобретен новый циркуляционный насос, а 21.05.14
произведены работы по демонтажу старого насоса
и установке нового насоса.

Необходимо выполнить:

Произведены работы по замене циркуляционного
насоса на трубопроводе КВС ф. 32 мм.
марки GRUNDFOS

Комиссия:

И. Корнилов
С.А. Рудасов
С.В. Рудасов

С актом ознакомлен(а)