

Кому:
Генеральному директору ООО УК «Дом Сервис» Воловик В.О.
Организация: ООО УК «Дом Сервис»
Юридический адрес: 664075 г. Иркутск, ул. Байкальская, 202
тел/факс: (3952) 41-14-60 / 41-00-59
E-mail: UKdomservis2010@mail.ru
Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск
р/с 40702810218350011691
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3811133720

АО «KONE LIFTS»
Leningradskiy prospekt 31/A, str 1
Tel. +7 495 580 4808
Fax. +7 495 580 4809
moscow.russia@kone.com
www.kone.com
АО «КОНЕ Лифтс»
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257 оф.303
тел. 8(3952)562250
м.т. 89248340244
Andrey.Zhiharev@KONE.com

От: АО «КОНЕ Лифтс»
г.Иркутск АО «Коне лифтс»
Директор филиала Жихарева А.В.

Дата: 05 сентября 2016 г.

Предложение № 18Р-08/16

Направляю Вам коммерческое предложение на Выполнение работ для лифтов зав.
№ 11245240, 11245243.

Стоимость Выполняемых работ согласно Спецификации составит – **217 840,98 (рублей)** в том числе НДС (18%) **33 229,98 руб.**

Условия оплаты:

- 70% от общей стоимости Выполняемых работ - после доставки оборудования и перед началом работ;
- 30% от общей стоимости Выполняемых работ – на основании подписания акта выполненных работ;
- оплата производится на основании счета.

Срок выполнения работ – 16 рабочих недель.

Срок действия предложения: 30 дней с даты настоящего предложения.

п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоимость за единицу, Без НДС(18%)	Сумма, Без НДС(18%)
Лифт зав.11245240 г/п 400 кг _12-остановк Адрес: ул. Гоголя, д.15					
1.	Регулировка дверей шахты и кабины, замена опорных роликов кареток (ДШ).	13		945,00	12 285,00
2.	Диагностика, подключение сети системы безопасности, регулировка электро-механических выключателей системы безопасности: Ограничителя скорости_2 Натяжения канатов_1 Ловителей_1;Кнопки «СТОП»_3	7		1 018,50	7 129,50
3.	Ремонт панели потолка кабины лифта, установка светильников защитных экранов.	1		2 415,00	2 415,00

Покупатель

Продавец
/ Жихарев А.В.

4.	Установка заглушек шайб в панелях кабины	2		252,00	504,00
5.	Замена, шайб анкерного болта на кронштейнах крепления регулировка монтаж кронштейнов дверей.	24		73,50	1 764
6.	Диагностика, ремонт, регулировка электромеханического тормоза главного привода лифта	1		3 360,00	3 360,00
7.	Диагностика, регулировка электромеханического взвешивающего устройства, установка балансировочных грузов.	1		3 990,00	3 990,00
8.	Регулировка натяжения канатов, снятие-установка пальцев коушей канатов, выравнивание канатов по длине.	5		966,00	4 830,00
9.	Регулирование натяжного устройства ограничителя скорости, замена каната (ОС)	1		3 360,00	3 360,00
10.	Регулировка механизма ловителей кабины	1		3 780,00	3 780,00
11.	Регулировка, выравнивание по вертикали направляющих кабины и противовеса	4		1 008,00	4 032,00
12.	Установка устройства смазки направляющих: На кабине На противовесе	4		315,00	1 260,00
13.	Ремонт, регулировка концевых электромеханических выключателей дверей шахты	12		399,00	4 788,00
14.	Установка кронштейнов фиксаторов грузов противовеса	2		210,00	420,00
15.	Монтаж, подключение и программирование платы групповой работы, подключение резисторов (ЦПУ).	1+4		4 305,00	4 305,00
16.	Диагностика, ремонт системы DOM CS (охрана шахты от проникновения, обеспечивает отключение лифта)	1		4 410,00	4 410,00
17.	Монтаж, ремонт сети освещения шахты.	1		2 520,00	2 520,00
18.	Замена кнопки вызова 2,6-го этажа.	1		367,50	735,00
19.	Монтаж переговорной связи кабина-машинное помещение-приямок лифта	1		5 985,00	5 985,00
20.	Пуско-наладочные работы	1			
21.	Регулировка точности остановок	12		84,00	1 008,00
22.	Подключение пожарного режима	1		840,00	840,00
	Итого: без НДС. с НДС 18%			73 720,50,00 руб. 86 990,19 руб. НДС(18%)13 269,69 руб.	

Лифт зав.11245243 г/п 1000 кг_12-остановк Адрес: ул. Гоголя, д.15					
1.	Монтаж, подключение датчиков фото реверса дверей кабины.	1		3 570,00	3 570,00
2.	Замена, наладка и программирование частотного преобразователя и системы процессорного управления (ЦПУ).	1	Шт.	36 750,00	36 750,00
3.	Регулировка дверей шахты и кабины, замена опорных роликов кареток (ДШ).	13		945,00	12 285,00
4.	Ремонт панели потолка кабины лифта, установка светильников защитных экранов.	1		2 415,00	2 415,00
5.	Установка заглушек шайб в панелях кабины	2		252,00	504,00

Покупатель

Продавец
/ Жихарев А.В.

6.	Замена, шайб анкерного болта на кронштейнах крепления регулировка монтаж кронштейнов дверей.	24		73,50	1 764,00
7.	Установка устройства смазки направляющих: На кабине На противовесе	2 2		315,00	1 260,00
8.	Диагностика, ремонт, регулировка электромеханического тормоза главного привода лифта	1		3 360,00	3 360,00
9.	Диагностика, регулировка электромеханического взвешивающего устройства, установка балансировочных грузов.	1		3 990,00	3 990,00
10.	Регулировка натяжения канатов, снятие-установка пальцев коушей канатов, выравнивание канатов по длине.	5		4 830,00	4 830,00
11.	Регулировка, выравнивание по вертикали направляющих кабины и противовеса	4		1 008,00	4 032,00
12.	Регулировка механизма ловителей кабины	1		3 780,00	3 780,00
13.	Ремонт, регулировка концевых электромеханических выключателей дверей шахты	12		399,00	4 788,00
14.	Замена канатов механизма открывания дверей шахты	5		189,00	945,00
15.	Установка кронштейнов фиксаторов грузов противовеса	2		210,00	410,00
16.	Диагностика, подключение сети системы безопасности, регулировка электро-механических выключателей системы безопасности: Ограничителя скорости_2 Натяжения канатов_1 Ловителей_1 Кнопки «СТОП»_3	7		1 018,50	7 129,50
17.	Монтаж, подключение и программирование платы групповой работы, подключение резисторов (ЦПУ).	1+4		4 305,00	4 305,00
18.	Диагностика, ремонт системы DOM CS (охрана шахты от проникновения, обеспечивает отключение лифта)	1		4 410,00	4 410,00
19.	Монтаж, ремонт сети освещения шахты.	1		2 520,00	2 520,00
20.	Монтаж переговорной связи кабина-машинное помещение-приямки лифта	1		5 985,00	5 985,00
21.	Пуско-наладочные работы	1			
22.	Регулировка точности остановок	12		84,00	1 008,00
23.	Подключение пожарного режима	1		840,00	840,00
	Итого: без НДС. С НДС 18%			110 890,50 руб. 130 850,79 руб. НДС(18%) 19 960,29 руб.	

ИТОГО:

1.	Итого: без НДС С НДС 18% НДС 18%			184 611,00 руб. 217 840,98 руб. 33 229,98 руб.
----	---	--	--	---

Более детальная диагностика возможна только при проведении ремонтных работ.

Покупатель

Продавец
/ Жихарев А.В.

Утверждено:
Покупатель

_____ /

Продавец
Директор филиала АО «КОНЕ Лифтс»
в г. Иркутск

_____ / Жихарев А.В.



Покупатель

_____ /

Продавец
/ Жихарев А.В.
